

NÉOLINE SOIE

Peinture veloutée à base de résine alkyde émulsion. Aspect soyeux très tendance.



DESCRIPTION

Liant	Résine alkyde modifié en phase aqueuse apportant un confort d'application .
Classification AFNOR	Famille I, classe 7b2/ 4a (norme NF T 36-005).
Fonction	Peinture d'aspect soie de bon pouvoir opacifiant et de séchage rapide pour la décoration et la rénovation des surfaces intérieures. Recommandé pour toute pièce qui doit être rapidement remis en service. La nouvelle technologie de résine alkyde en émulsion permet une application plus aisée par rapport aux résines classiques.
Propriétés	<input type="checkbox"/> nouvelle technologie de résine alkyde en émulsion <input type="checkbox"/> aspect noble élégant <input type="checkbox"/> mise en œuvre aisée <input type="checkbox"/> séchage rapide <input type="checkbox"/> prêt à l'emploi <input type="checkbox"/> lessivable
Conditionnement	5 L – 15 L
Mise à la teinte	Peut être teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Aspect	Velouté
Degré de brillance	10 - 15 à 85°
Extrait sec pondéral	Env. 57%
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Densité	Env. 1,4

MISE EN ŒUVRE

Supports appropriés	Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
Préparation des supports	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.



Préparation des supports

Enduit de plâtre et enduits projetés :

Application d'une couche de Néoline Impression.

Sur support douteux, poncer toute trace de farinage ou aspérité, dépoussiérer et appliquer une couche de fond avec Fixateur Nanolatex.

Carreaux de plâtre : Sur surfaces absorbantes, appliquer une couche de fond avec Néoline Impression. Imprégner les surfaces lisses et étanches avec Néoline Impression.

Plaques de plâtre cartonnées : Poncer les aspérités. Renforcer les parties friables avec Fixateur Nanolatex. Appliquer une couche d'imprégnation avec Néoline Impression. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer une couche d'imprégnation avec Isogrund Ultra.

Béton cellulaire : Application d'une couche d'impression avec Capaplex dilué avec 3 volumes d'eau.

Maçonnerie de terre cuite : Pas de préparation particulière.

Peintures bien adhérentes : Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépolir par ponçage les surfaces brillantes et les peintures laques. Application d'une couche de fond de Néoline Impression.

Peintures mal adhérentes : Eliminer les peintures dispersions, les peintures laques et les enduits de parement plastiques mal adhérents. Sur supports faiblement absorbants et lisses: application d'une couche de fond de Néoline Impression. Sur supports poreux, absorbants ou pulvérulents : application d'une couche de fond de Néoline Impression. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes, dépoussiérer les surfaces et imprimer avec Fixateur Nanolatex.

Support atteint de moisissures : Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces.

Support présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des taches d'huile : Application d'une couche d'Isogrund Ultra.

Bois et dérivés du bois : Application d'une couche de Néoline Impression.

Système d'application

Sur le support préparé, appliquer deux couches diluées avec maximum 5% d'eau.

Consommation / Rendement

8 à 10 m²/l (env. 120 ml/m²) par couche selon l'absorption du support à peindre.

Mode d'application

Brosse, rouleau (Polyamide Mèche Texturé 12/14 mm ou Microfibre)

Conditions d'application

Minimum +5°C, pour le support et le milieu ambiant.

Temps de séchage

A 20°C et 65 % d'humidité relative : sec à toucher après 30 minutes et recouvrable après 6 heures. Tenir compte d'un délai plus long par temps froid et/ou plus humide.

Nettoyage des outils

A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Consignes de sécurité

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

Destruction

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Teneur maximale en COV en UE

pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 20g/l.

Fiche Technique Néoline Soie - Edition 11/2010

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némó - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - info@caparol.fr